



Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Českých Budějovicích
Klavíkova 1570/7 | 370 04 České Budějovice | IČ: 724 96 991

Česká republika - Úřad práce České republiky

Nabídka nepotřebného majetku k bezúplatnému převodu

V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Úřad práce České republiky tento nepotřebný majetek ve vlastnictví České republiky, s nímž je příslušný hospodařit Úřad práce České republiky, umístěný na Krajské pobočce v Českých Budějovicích

Název nepotřebného majetku: Osobní automobil Hyundai Tuscon 2AF 1494

Typ: SUV

Kontaktní osoba (jméno, telefonní číslo, e-mail): Vít Krajíc, tel.: 950 109 473, vít.krajic@uradprace.cz

Lhůta k předložení nabídek: 14 dnů

Na adresu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Českých Budějovicích, Klavíkova 1570/7, 370 04 České Budějovice

V Českých Budějovicích

Dne 11.9.2026

Ing. Ivan Loukota Digitálně podepsal
Ing. Ivan Loukota
Datum: 2026.09.11
07:59:35 +02'00'

Ing. Ivan Loukota
Úřad práce České republiky
Ředitel sekce Krajská pobočka v Českých Budějovicích



Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Českých Budějovicích
Klavíkova 1570/7 | 370 04 České Budějovice | IČ: 724 96 991

Příloha k nabídce nepotřebného majetku k bezúplatnému převodu

Seznam nabízeného majetku

Poř.	Invent. č.	Název	Pořiz. cena	Dat. poř.
1	053004058	Hyundai Tuscon	589.944,00	31.7.2007
Celkem			589.944,00	

*pozn.:

Rok výroby: 2007

Stav tachometru k 1.9.2026: 127 088 km

Pneumatiky: letní 4ks , zimní 4ks

Výbava: lékárnička, reflexní vesta, sada žárovek, výstražný trojúhelník, škrabka, rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.

Doklady: velký TP, osvědčení o TP, servisní knížka, doklad o zákonném pojištění, tankovací karta CCS

Palivo: BA 95B

STK do - (3.6.2026)

VÁŽNÉ ZÁVADY:

1. Brzdové potrubí a spojovací prvky potrubí jsou poškozené, deformované a nadměrně zkorodované (hloubková koroze)
2. Některé části systému zavěšení kol (ramena a nápravnice) jsou poškozené, popraskané a nadměrně zkorodované

LEHKÉ ZÁVADY:

1. Krycí sklo potkávacího světlometu jsou poškozené (poškrábané a zašlé) – nízká intenzita svícení a nemožnost seřízení
2. Akumulátor vozu nelze spolehlivě nabíjet (neudrží kapacitu) – nutná výměna za nový
3. Nutná výměna motorového oleje a všech filtrů (olejový, kabinový, benzínový...)
4. Drobná povrchová koroze karosérie vzhledem ke stáří vozu (19 let)
5. Lehká koroze v zadním podběhu kola
6. Doporučena výměna rozvodové sady